

Service Bulletin

PGO	
NUMMER	: PG10-003
DATO	: 22-10-2010
SIDE	: 1 AF 1

EMNE	: Modificering af frontbagagebærer PGO Postscooter.
MODEL	: Alle PGO Postscootere.
REFERENCE	:

Problem: Midterste del af tværgående afstiver på frontbagagebærer (lige over forlygte) skal skæres bort. Denne del sidder i vejen for posttasken, og er årsag til at posttasken vipper når den ligger i bagagebæren.

Denne modificering skal foretages på alle postscootere. Enten ved service, klargøring af nye køretøjer eller hvis køretøjet er indleveret pga. denne bulletin.

Postdanmark er informeret om dette problem.

I bedes efter endt arbejde udfylde reklamerapport på www.crservice.dk. Postdanmark skal *ikke* faktureres for denne modificering.

Arbejdsbeskrivelse: Billeder viser hvor der skal skæres. Afstiver skæres bort med nedstryger eller vinkelsliber. Husk at afdække køretøj ved brug af vinkelsliber. Bagagebærer males hvor afstiver er afskåret.

For yderligere information kontakt Morten Petersen på 44830931 eller mp@creinhardt.dk

