


# Piaggio Zip 4T 50ccm.

Messing vinklen afmonteres, og borres op fra hullet ved studsens som går til vacuumbenzinhanen med et 2,5 mm bor

Bor til der mærkes gennemgang, husk at rense vinklen for spåner inden montering



Studsens kan afmonteres forsigtigt med en tang, studsens er kun presset i og ved montering på smøres flydnepakning for at undgå falsk luft

Det er konstateret at en del af Zip 4t, ikke får brændstof ved fuld gas, Årsagen er at studsens til vacuumbenzinhanen ikke er borret så der er gennemgang, det kan kontrolleres ved at man tager slangen af ved benzinhanen og er det ikke muligt at puste og føle at der er gennemgang, så skal den borres op.

Symtomerne for køretøjet er svag trækraft ved fuld gas pga. svømmerhuset løber tør for brændstof.