

Service Bulletin

PGO	
NUMMER	: PG13-001
DATO	: 22-05-2013
SIDE	: 1 AF 1

EMNE	: Forbedret tyverisikring.
MODEL	: PGO HOT50, Big Max samt postscootere.
REFERENCE	:

PGO fabrikken har ændret det elektriske system for at gøre det sværere at stjæle køretøjet. Scooteren kan ikke længere startes, hvis stikket til tændingslåsen adskilles.

Scootere med denne ændring kan kendes ved at stikket på tændingslåsen er sort. Dette stik er hvidt på tidligere modeller.

Ved bestilling af nyt låsesæt, tændingslås eller ledningsnet skal man være opmærksom på at bestille de korrekte numre.

Låsesæt ny type: P2551-00500-01

Tændingslås ny type: P1552-00600-00

Ledningsnet ny type: P1581-60700-01

Denne ændring gælder på disse modeller og fra og med de nævnte stelnumre:

HOT50: fra stelnr. RFVPMPS22D1227102

BIG MAX: fra stelnr. RFVPMPS21D1214085